

Технические требования на покупной стеклобой марки БС, КС, ЗС применяемый в ОАО «СВЕТ».

Покупной стеклобой марки БС применяется в ОАО «СВЕТ» для производства бутылки для минеральных вод, газированных напитков и вин из бесцветного стекла, а также для водок и ликероводочной продукции из бесцветного стекла . Покупной стеклобой марки КС применяется в ОАО «СВЕТ» для производства бутылки для пива, минеральных вод, газированных напитков и вин из коричневого стекла.

Покупной стеклобой марки ЗС применяется в ОАО «СВЕТ» для производства бутылки для пива, минеральных вод, газированных напитков и вин из зеленого стекла

1.Нормативные ссылки

ГОСТ Р 52233-2004 Стеклобой Общие технические условия

2. Технические характеристики.

№ пп	Категория дефектов	Дефект	Допускаемое количество примесей в стеклобое
1	2	3	4
2.1	Критический	В партии бесцветного стеклобоя (БС) не допускается содержание зеленого стеклобоя (ЗС),коричневогостеклобоя(КС), полубелого листового стеклобоя (ПСЛ). Допускается содержание полубелого тарного стеклобоя (ПСТ).	Не допускается - не более 0,5%
2.2		В партии коричневого стеклобоя(КС) допускается содержание бесцветного стеклобоя (БС) ,полубелого тарного стеклобоя (ПСТ).	Не более 5 %
2.3		В партии зеленого стеклобоя(ЗС) допускается содержание бесцветного стеклобоя (БС) ,полубелого тарного стеклобоя (ПСТ).	Не более 10 %
2.4		В партии коричневого стеклобоя(КС) допускается содержание зеленого стеклобоя(ЗС) .	Не более 5%
2.5	Критический	В партии зеленого стеклобоя(ЗС) допускается содержание коричневого стеклобоя(КС) .	Не более 5%
2.6	Критический	Группа А: 1) металлические предметы и пробки; 2) пластмассовые дозаторы и пробки;	Не допускаются Не допускаются

		3) керамика ; 4) камень ,щебень,бетон, асфальт.	Не допускаются Не допускаются
2.7	Критический	Группа В: Песок, глина	Не более 0,2 %
2.8	Существенный	Группа Б: Корковые пробки, бумага и другие органические примеси	Не более 0,5%
2.9	Малозначительный	Размер кусков стеклобоя, допускается менее 10 мм.	Не менее 10 мм не более 1%
		Наличие снега	Не допускается

3 Транспортирование и хранение

3.1 Стеклобой транспортируют навалом, в мешках ,в ящиках автотранспортом и навалом железнодорожным транспортом, в полувагонах в соответствии с правилами перевозок действующими на данном виде транспорта. Перед загрузкой транспортные средства должны быть очищены.

3.2 Стеклобой хранят на специальных площадках с твердым покрытием или в отдельных отсеках ,исключающих его загрязнение или смешивание по маркам.